

Крайний срок выезда: 16.06.2018

АКТ
осмотра товара № ЮГ189000346 от 26.04.18г.

Работу выполнил: Останков Андрей для потребителя: Карпенко Ксения Николаевна
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

По адресу: Россия, 346400, Ростовская обл, г Новочеркасск, ул Московская, д 29, Телефон 89515316060 89001225979,

На основании Заявки Заказчика № ЮГ189000573 от 26.04.18г.
 к Договору купли-продажи (Заказу покупателя) № Л-ЗИ0000000102 от 03.02.18г.
 в рамках исполнения Договора сотрудничества по ремонту мебели № от г.

ЕАС _____

1. Проведен осмотр изделия:

№ п/п	Изготовитель	Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Кол-во	Стоимость (руб.коп.)	Срок гарантии (мес.) *	
						осп.	доп.
1	Король Диванов ООО	АТЛАНТА СТАНДАРТ - У (угловой с механизмом)	Акция, 0, Life New (Arizona), 20, 20	1	14 999,00	18	18

2. Заявленные потребителем недостатки изделия:

выкатная часть стала выше, просел ипу, ощущается каркас, фото да. с кот зв 79001225979

3. В ходе осмотра мастером были осуществлены следующие действия *(отметить нужное):*

- Внешний осмотр Разборка изделия Фото/видеосъемка недостатков
 Проверка работоспособности механизмов Иные действия (указать) _____

4. Карта осмотра изделия *(отметить нужное):*

Категория дефекта	Дефект изделия		Отметки о результате осмотра	Дефект изделия		Отметки о результате осмотра
	Описание дефекта, наличие			Категория дефекта	Описание дефекта, наличие	
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ (далее ММ)						
Дефект чехла ММ	Повреждение текстиля		Дефект б/я ММ	Оттошло дно б/я		
	Дефект натяжки/обивки чехла			Проломлено дно		
	Расслоения, трещины к/з			Царапины, вмятины, вырывы, трещины, сколы		
	Разошёлся чехол по шву			Поломка деталей		
	Несимметричность рисунка			Отслоение кромки		
	Дефект молнии		Дефект фурнитуры ММ	Отсутствие		
	Неровный пошив (кривая строчка)			Некомплект		
	Царапины, разрывы, сдиры, порезы			Неверная установка		
Неверная сверловка	Пятна, грязь		Дефект механизма ММ	Заедание/перекос механизмов		
	Явный разнотон ткани на 1 ед. (подтверждается по требованиям КД)			Неверная установка		
Дефект каркаса ММ	Неверная сверловка на элементах ММ		Дефект пружин-змеек, мебельных ремней	Неисправный газ-лифт		
	Разломы бруса по сучку			Поломка ролика		
	Механические повреждения		Дефект шарнирной планки	Погнуты/повреждены элементы механизма		
	Дефект распорки			Отрыв шарнирной планки от каркаса		
	Непроклеенный каркас			Разрушение шарнирной планки		
Дефект накладок ММ	Неверная сборка каркаса скобой		Дефект ППУ ММ	Проседание ППУ		
	Трещины, расслоение фанеры			Расклей/непроклей/ свал ППУ		
	Разнотон			Не проклеена ткань		
	Царапины, вмятины, вырывы, трещины, сколы			Неровность (перепасы)		
	Отслоение кромки, пленки, мусор под пленкой			Недостаточное кол-во наполнителя подушек		
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ (далее КМ)						
Дефект комплекта КМ	Пересорт, некомплект		Каркас, фасад КМ	Разбухание ЛДСП, МДФ		
Стекло, зеркало КМ	Механическое повреждение			Царапины, вмятины, вырывы, трещины, сколы		
Механизм КМ	Неисправен механизм			Мусор под пленкой		
	Пересорт/некомплект			Отсутствие кромки/отслоение		

